



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

BASE CONTINENTAL **METAL, LÁMINA Y MADERA**

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

La superficie debe estar limpia, seca y desprovista de óxido. En caso de estar ampollada o descascarada debe reacondicionarse la superficie. En hendiduras de profundidad usar EXTRAMASILLA CONTINENTAL. La dilución debe hacerse por medio de thinner en proporción de: 1 parte de base por 2 partes máximo de thinner.

➤ **APLICACIÓN:**

Para obtener superficies uniformes aplíquese con pistola. El tiempo de repinte es de 15 minutos entre manos, y el tiempo para fijar es de 1 a 2 horas.

PRECAUCION

Esta base contiene metales inflamables, aplíquese y almacenese en lugares frescos con buena ventilación, evitando fuentes de calor y la inhalación prolongada de sus vapores. En lugares encerrados utilice máscara de aire y equipo antichispa.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA