



INDUSTRIAS
MACAR S.A.
Fabricantes de pinturas continental

BASE CONTINENTAL **METAL, LÁMINA Y MADERA**

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ **PREPARACION DE LA SUPERFICIE:**

La superficie debe estar limpia, seca y desprovista de óxido. En caso de estar abollada o descascarada debe reacondicionarse la superficie.

➤ **APLICACIÓN:**

.- Para obtener superficies uniformes aplíquese con pistola. El tiempo de repinte es de 15 minutos entre manos, y el tiempo de lijar es de 1 a 2 horas.

.- La dilución debe hacerse por medio de thinner.

PRECAUCION

Esta base contiene metales inflamables, aplíquese y almacénese en lugares frescos con buena ventilación, evitando fuentes de calor y la inhalación prolongada de sus vapores. En lugares encerrados utilice máscara de aire y equipo antichispa.